


未就学児が日常的に集団で移動する経路における対策箇所図 (道路管理者対応分)



<対応内容>

・外側線が消えており、通行上危険である。

【対策内容】

◆外側線の引き直し(R1対策済み)