

「未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全点検」要対策箇所一覧
(能勢町内の道路管理者等対応分)

【きららの森のいえ】

路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了	対策完了年度	事業主体
町道森上平通線	大阪府豊能郡能勢町平通地先	道路の外側線が消えており、通行上危険である。	外側線の引き直し	○	R1年度	能勢町

(対策検討メンバー)・・・きららの森のいえ、大阪府池田土木事務所、豊能警察署、福祉課、地域整備課