

R3点検結果一覧表（能勢町）

橋梁										下部工										支承				その他			
番号	路線名	橋梁名	橋長	幅員	主桁・横げた・二次部材				床版				下部工				支承				その他						
					判定	上：前回	下：今回	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷					
1	ミホガワ 東山線	ふれあい橋	23.30	8.20	H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—		I	—				
					R3	I	I	B	主桁 漏水・遊離石灰 e	I	B	漏水・遊離石灰 e	I	B	A1 ひびわれ d 漏水・遊離石灰 e A2 漏水・滞水 e ひびわれ d	I	A		II	C1	防護柵 腐食 c ゆるみ・脱落 地覆 ひびわれ d 剥離・鉄筋露出 d その他(植生) e 伸縮装置 変色・劣化 e 舗装 路面の凹凸 e 舗装の異常 e						
2	ミホガワ 東山線	希望橋	23.40	8.20	H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—		I	—				
					R3	I	I	B	主桁 漏水・滞水 e 漏水・遊離石灰 d	I	B	漏水・遊離石灰 d 床版ひびわれ c	I	B	A1 ひびわれ d 漏水・遊離石灰 d うき e 剥離・鉄筋露出 c A2 ひびわれ d 漏水・遊離石灰 d 漏水・滞水 e	I	A		II	C1	防護柵 防食機能の劣化 e 剥離・鉄筋露出 c うき e 地覆 ひびわれ d 伸縮装置 変色・劣化 e ひびわれ b 舗装 路面の凹凸 e 舗装の異常 e うき e その他(舗装の剥離) e その他(植生) e 添架物 変色・劣化 e						
3	ミホガワ 東山線	栄光橋	40.30	8.80	H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—		I	—				
					R3	I	I	B	1径間 主桁 剥離・鉄筋露出 c 漏水・遊離石灰 d	I	B	1径間 変色・劣化 e 漏水・遊離石灰 d 2径間 漏水・遊離石灰 d 変色・劣化 e 床版ひびわれ c 3径間 漏水・遊離石灰 d 変色・劣化 e 床版ひびわれ c	I	B	1径間 A1 ひびわれ d 漏水・遊離石灰 d 漏水・滞水 e 2径間 P1 漏水・滞水 e ひびわれ d 3径間 A2 漏水・滞水 c	I	B	1径間 落下防止システム その他(蜂の巣) e 2径間 落下防止システム その他(蜂の巣) e	II	C1	舗装の異常 1径間 落下防止システム その他(蜂の巣) 排水管 その他(排水施設未設置) e 添架物 その他(保護カバー結合不足) 2径間 防護柵 その他(ボルトの長さ不足) e 地覆 ひびわれ c 漏水・遊離石灰 d 伸縮装置 変色・劣化 e 舗装 舗装の異常 c 添架物 その他(伝い水汚れ) e 3径間 防護柵 剥離・鉄筋露出 d 地覆 ひびわれ c 漏水・遊離石灰 d 伸縮装置 変色・劣化 e 舗装 舗装の異常 c 路面の凹凸 e						
4	ミホガワ 東山線	吉野橋	40.90	8.80	H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—		I	—				
					R3	I	I	B	2径間 主桁 剥離・鉄筋露出 d	I	B	1径間 漏水・遊離石灰 d 床版ひびわれ c 2径間 漏水・遊離石灰 d 変色・劣化 e ひびわれ c 3径間 漏水・遊離石灰 d 床版ひびわれ c	I	B	1径間 A1 漏水・滞水 e ひびわれ d 漏水・遊離石灰 d 剥離・鉄筋露出 d P1 漏水・滞水 c 2径間 P2 漏水・滞水 e ひびわれ b 3径間 A2 ひびわれ d	I	B		I	B	1径間 落下防止システム その他(蜂の巣) e 防護柵 防食機能の劣化 e 地覆 ひびわれ d ひびわれ b 伸縮装置 変色・劣化 e 舗装 舗装の異常 e 3径間 地覆 ひびわれ c 漏水・遊離石灰 d 舗装 舗装の異常 e 路面の凹凸 c						
5	ナバタ石 ノ上線	石橋	15.70	5.20	H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—		I	—				
					R3	I	I	A		I	A		I	A	1径間 A1 漏水・滞水 e ひびわれ d 漏水・遊離石灰 d 剥離・鉄筋露出 d P1 漏水・滞水 c 2径間 P2 漏水・滞水 e ひびわれ b 3径間 A2 ひびわれ d	I	A		II	C1	防護柵 変形・欠損 c 地覆 剥離・鉄筋露出 d 伸縮装置 土砂詰まり e 舗装 その他(土砂堆積) e 舗装 路面の凹凸 e						
6	猪子峠中 村線	九右工門 橋	28.50	5.30	H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—		I	—				
					R3	I	I	A		I	A	A2 ひびわれ b 漏水・滞水 e	I	B		I	A		I	B	伸縮装置 変色・劣化 e 舗装 舗装の異常 c その他(土砂堆積) e 袖擁壁 ひびわれ d						
7	中筋猪子 線	矢壇橋	27.50	4.50	H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—		I	—				
					R3	II	II	C1	横桁 うき e 漏水・遊離石灰 d ひびわれ d	I	B	床版ひびわれ d 漏水・遊離石灰 d 漏水・滞水 e	I	C1	A1 漏水・滞水 e A2 ひびわれ d その他(不法占拠) e 漏水・滞水 e	I	A	II	C1	防護柵 ゆるみ・脱落 c 地覆 ひびわれ c 伸縮装置 その他 (目地材のずれ・脱落) e 舗装 路面の凹凸 e 舗装 その他(土砂堆積) e 添架物 腐食 d							
8	西山阪井 峠線	谷口橋	16.10	3.60	H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—		I	—				
					R3	I	I	B	主桁 腐食 b 横桁 腐食 b	I	A		I	B	A1 漏水・滞水 e A2 漏水・滞水 e	I	B	支承 腐食 d	I	B	防護柵 腐食 b 地覆 剥離・鉄筋露出 c 舗装 舗装の異常 c 伸縮装置 変色・劣化 e 土砂詰まり e 添架物 腐食 c アンカーボルト 腐食 d						
9	塚本松ヶ 坂線	高橋	18.70	3.20	H28	III	III	—	剥離・鉄筋露出	II	—	剥離・鉄筋露出	I	—		I	—		I	—		I	—				
					R3	I	I	B	2径間 主桁 腐食 c うき e ひびわれ d 遊間の異常 c 剥離・鉄筋露出 d	I	B	2径間 その他(伝い水汚れ) e 変形・欠損 e 剥離・鉄筋露出 d	I	B	A1 1径間 その他(伝い水汚れ) e P1 変形・欠損 e 剥離・鉄筋露出 c 2径間 A2 漏水・遊離石灰 d その他(伝い水汚れ) e	I	B	1径間 支承 腐食 c 2径間 支承 腐食 c	I	B	1径間 防護柵 変形・欠損 c 剥離・鉄筋露出 d 地覆 剥離・鉄筋露出 d 伸縮装置 変色・劣化 e 添架物 腐食 b 2径間 防護柵 剥離・鉄筋露出 d 地覆 剥離・鉄筋露出 d 伸縮装置 変色・劣化 e						
10	寺ノ下線	飛橋	17.00	1.50	H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—		I	—				
					R3	I	I	B	1径間 主桁 防食機能の劣化 e 腐食 b 変形・欠損 c 横桁 防食機能の劣化 e 下横構 防食機能の劣化 e 2径間 主桁 防食機能の劣化 e 腐食 b 横桁 防食機能の劣化 e 下横構 防食機能の劣化 e 3径間 主桁 腐食 b 防食機能の劣化 e 横桁 防食機能の劣化 e 下横構 防食機能の劣化 e	I	B	1径間 腐食 d 2径間 腐食 d 防食機能の劣化 e 腐食 d	I	B	1径間 A1 剥離・鉄筋露出 c ひびわれ c P1 ひびわれ c 剥離・鉄筋露出 c 2径間 P2 ゆるみ・脱落 c ひびわれ b 3径間 A2 剥離・鉄筋露出 c	I	B	1径間 支承 腐食 b 2径間 支承 腐食 b 3径間 防食機能の劣化 e	I	B	1径間 舗装 舗装の異常 e アンカーボルト 腐食 c 2径間 アンカーボルト 腐食 b 3径間 アンカーボルト 支承部の機能障害 e 高欄 ひびわれ d						

番号	路線名	橋梁名	橋長	幅員	判定		上：前回		主桁・横げた・二次部材		床版		下部工		支承		その他		
					下：今回	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分
11	地黄野間 稲地線	蟻無橋	20.50	4.10	H28	Ⅱ	Ⅱ	—			I	—			I	—			
					R3	Ⅱ	Ⅱ	C1	1径間 主桁 剝離・鉄筋露出 d うき e 横桁 その他(鳥の巣) e 2径間 主桁 剝離・鉄筋露出 d その他(伝い水汚れ) e その他(移動) e ひびわれ b	I	B	1径間 剝離・鉄筋露出 d その他(伝い水汚れ) e 2径間 剝離・鉄筋露出 d	I	B	1径間 A1 剝離・鉄筋露出 c 漏水・滞水 e P1 剝離・鉄筋露出 d 漏水・滞水 e 2径間 A2 漏水・滞水 e	I	B	1径間 支承 腐食 d 変色・劣化 e 2径間 支承 変色・劣化 e 腐食 d	Ⅱ
12	野間出野 稲地線	野入橋	18.80	4.70	H28	I	I	—			I	—			I	—			
					R3	I	I	B	主桁 漏水・遊離石灰 d 剝離・鉄筋露出 c 横桁 剝離・鉄筋露出 d その他(鳥の巣) e ひびわれ d	I	B	漏水・遊離石灰 d	I	B	A1 ひびわれ d 漏水・滞水 e 剝離・鉄筋露出 d	I	B	支承 変色・劣化 e	Ⅱ
13	野間出野 谷所線	来見橋	20.50	3.30	H28	I	I	—			I	—		Ⅱ	—				
					R3	Ⅱ	I	B	1径間 主桁 腐食 b 遊間の異常 e 漏水・遊離石灰 d 剝離・鉄筋露出 c 横桁 腐食 b 2径間 主桁 漏水・遊離石灰 d うき e 防食機能の劣化 e 腐食 b 剝離・鉄筋露出 d 横桁 腐食 b	I	B	1径間 うき e 漏水・遊離石灰 d 剝離・鉄筋露出 d 2径間 漏水・遊離石灰 d うき e 腐食 d	Ⅱ	C1	1径間 A1 剝離・鉄筋露出 c P1 剝離・鉄筋露出 d 漏水・遊離石灰 d 剝離・鉄筋露出 c 漏水・滞水 e フーチング 洗堀 e その他(保護材の欠損) e 2径間 その他(漏水跡) e	I	B	1径間 支承 腐食 d 2径間 支承 腐食 d	I
14	中井谷貝 尻線	貝尻橋	16.70	4.70	H28	I	I	—			I	—			I	—			
					R3	I	I	B	主桁 剝離・鉄筋露出 d 横桁 剝離・鉄筋露出 d うき e ひびわれ d	I	A	A1 漏水・滞水 e 変色・劣化 e A2 剝離・鉄筋露出 d 漏水・滞水 e	I	B	支承 変色・劣化 e	I	B	PC定着部 漏水・遊離石灰 d 防護柵 腐食 b 剝離・鉄筋露出 c うき e 地覆 剝離・鉄筋露出 d うき e 変形・欠損 c 伸縮装置 変色・劣化 e	
15	宿野新田 橋線	新田橋	20.70	3.80	H28	I	I	—			I	—			I	—			
					R3	I	I	B	主桁 ひびわれ d 漏水・遊離石灰 d 剝離・鉄筋露出 c PC定着部 剝離・鉄筋露出 c ひびわれ c	I	B	漏水・遊離石灰 c	I	B	A2 漏水・滞水 e	I	B	支承 変色・劣化 e	Ⅱ
16	天神新田 線	天神橋	22.00	5.30	H28	I	I	—			I	—			I	—			
					R3	I	I	B	主桁 剝離・鉄筋露出 d 横桁 うき e 剝離・鉄筋露出 d 縦桁 剝離・鉄筋露出 d PC定着部 剝離・鉄筋露出 c ひびわれ c うき e	I	B	剝離・鉄筋露出 d 漏水・遊離石灰 d	I	B	A1 ひびわれ c 漏水・遊離石灰 d 漏水・滞水 e A2 ひびわれ c 漏水・滞水 e その他(植生) e	I	A	防護柵 ひびわれ d 剝離・鉄筋露出 d 地覆 剝離・鉄筋露出 d ひびわれ d 伸縮装置 ひびわれ e 剝離・鉄筋露出 e 変色・劣化 e 舗装 路面の凹凸 e 舗装の異常 c その他(舗装の剝離) e 排水ます 土砂詰まり e	
17	上宿野春 坂線	明治橋	21.00	4.60	H28	I	I	—			I	—			I	—			
					R3	I	I	B	主桁 その他(伝い水汚れ) e	I	A		I	B	A1 ひびわれ d A2 ひびわれ c 漏水・滞水 e 剝離・鉄筋露出 c	I	A	防護柵 ゆるみ・脱落 c 地覆 変形・欠損 c 剝離・鉄筋露出 c 伸縮装置 変色・劣化 e その他 (後打ちコンクリートのひびわれ) e 舗装 その他(土砂堆積) e	
18	宿野10号 線	高町橋	28.00	3.80	H28	I	I	—			I	—			I	—			
					R3	I	I	B	主桁 漏水・遊離石灰 d 剝離・鉄筋露出 c 横桁 剝離・鉄筋露出 d ひびわれ d PC定着部 剝離・鉄筋露出 d	I	A		I	B	A1 漏水・滞水 e A2 漏水・滞水 e	I	B	宍座モルタル ひびわれ d	I
19	安井谷線	上拝原橋	26.20	4.80	H28	I	I	—			I	—			I	—			
					R3	I	I	A		I	B	うき e 漏水・遊離石灰 d	I	B	A1 漏水・滞水 e A2 漏水・滞水 e ひびわれ d	I	A	Ⅱ	C1

番号	路線名	橋梁名	橋長	幅員	主桁・横げた・二次部材				床版			下部工			支承			その他			
					判定		対策区分	損傷	判定		対策区分	損傷	判定		対策区分	損傷	判定		対策区分	損傷	
					上：前回	下：今回			上：前回	下：今回			上：前回	下：今回			上：前回	下：今回			
20	上宿野大阪線	拝原下橋	30.30	5.00	H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—	
					R3	I	I	B	1径間 主桁 ひびわれ d その他(伝い水汚れ) e	I	B	1径間 漏水・遊離石灰 d	I	B	1径間 A1 ひびわれ c P1 漏水・滞水 e その他(流水) e 2径間 A2 漏水・滞水 e	I	B	1径間 支 承 変色・劣化 e	I	B	1径間 防護柵 腐食 b 地覆 ひびわれ d 剥離・鉄筋露出 e 伸縮装置 変色・劣化 e 排水管 腐食 c 添架物 腐食 c 2径間 防護柵 腐食 b 変形・欠損 c 地覆 ひびわれ c 剥離・鉄筋露出 d 伸縮装置 変色・劣化 e 排水管 腐食 c
21	下見大阪線	中田橋	29.60	5.30	H28	II	I	—		II	—		I	—		I	—		I	—	
					R3	II	I	B	主桁 遊間の異常 e 腐食 b 防食機能の劣化 c 横桁 防食機能の劣化 d 腐食 b	II	C1	床版ひびわれ c その他(伝い水汚れ) e 剥離・鉄筋露出 e うき e 腐食 b	I	B	A1 その他(漏水跡) e ひびわれ b 漏水・滞水 e 護岸 その他(沈下) e A2 その他(漏水跡) e 漏水・遊離石灰 d	I	B	支 承 防食機能の劣化 d 腐食 b 変色・劣化 e	II	C1	防護柵 腐食 b ゆるみ・脱落 c 地覆 ひびわれ d 伸縮装置 土砂詰まり e 舗装の凹凸 e 舗装の異常 c 排水ます 腐食 c 排水管 腐食 b アンカーボルト 防食機能の劣化 d 腐食 b
22	宿野2号線	山百合橋	30.00	3.60	H28	II	I	—		I	—		II	—		I	—		I	—	
					R3	II	I	B	3径間 主桁 剥離・鉄筋露出 d	I	B	1径間 漏水・遊離石灰 d 2径間 漏水・遊離石灰 d 3径間 漏水・遊離石灰 d	II	C1	A1 漏水・滞水 e ひびわれ d 剥離・鉄筋露出 d うき e P1 剥離・鉄筋露出 d 漏水・滞水 c うき e ひびわれ b A2 剥離・鉄筋露出 d 漏水・遊離石灰 e 堅壁 うき e	I	B	1径間 支 承 腐食 d 2径間 支 承 腐食 d 3径間 支 承 腐食 d	I	B	1径間 防護柵 ひびわれ c 剥離・鉄筋露出 d うき e 伸縮装置 土砂詰まり e 変色・劣化 e 地覆 変色・劣化 e 舗装 舗装の異常 e 2径間 防護柵 ひびわれ d 剥離・鉄筋露出 c 地覆 剥離・鉄筋露出 c 変色・劣化 e 舗装 その他(土砂堆積) e 舗装の異常 e 排水ます 土砂詰まり e 排水管 腐食 d
23	大里1号線	妙見橋	29.50	3.00	H28	II	II	—	ひびわれ 剥離・鉄筋露出	I	—		I	—		I	—		II	—	路面 舗装の異常
					R3	II	II	C1	1径間 主桁 剥離・鉄筋露出 d 2径間 主桁 剥離・鉄筋露出 d うき e 横桁 ひびわれ d 漏水・遊離石灰 c 3径間 主桁 剥離・鉄筋露出 d ひびわれ d うき e 横桁 剥離・鉄筋露出 d	I	B	2径間 その他(伝い水汚れ) e 剥離・鉄筋露出 d 3径間 その他(伝い水汚れ) e 剥離・鉄筋露出 c	I	B	1径間 A1 ひびわれ d P1 剥離・鉄筋露出 c 漏水・滞水 e 2径間 P1 剥離・鉄筋露出 d その他(伝い水汚れ) e 3径間 A2 漏水・滞水 e ひびわれ d 剥離・鉄筋露出 c	I	B	1径間 支 承 変色・劣化 e 2径間 支 承 変色・劣化 e 3径間 支 承 変色・劣化 e	II	C1	1径間 防護柵 剥離・鉄筋露出 d うき e 地覆 剥離・鉄筋露出 d うき e 伸縮装置 変色・劣化 e 添架物 腐食 c 2径間 防護柵 ひびわれ d うき e 伸縮装置 変色・劣化 e 舗装 路面の凹凸 e その他(土砂堆積) e 3径間 防護柵 剥離・鉄筋露出 c ひびわれ d 伸縮装置 変色・劣化 e 舗装 路面の凹凸 e その他(土砂堆積) e 添架物 腐食 e
24	柏原各月線	明月橋	21.40	4.60	H28	III	III	—	剥離・鉄筋露出	I	—		I	—		II	—	腐食	I	—	
					R3	II	I	B	1径間 主桁 遊間の異常 e 剥離・鉄筋露出 d 2径間 横桁 ひびわれ d その他(鳥の巣) e	I	B	1径間 床版ひびわれ d 2径間 床版ひびわれ d	II	C1	1径間 A1 ひびわれ d 漏水・滞水 e P1 変形・欠損 c 漏水・滞水 e 変形・欠損 c 2径間 A2 ひびわれ b その他(漏水跡) e	I	A	1径間 支 承 変色・劣化 e 2径間 支 承 変色・劣化 e 3径間 支 承 変色・劣化 e	II	C1	1径間 防護柵 剥離・鉄筋露出 c 地覆 ひびわれ d 伸縮装置 土砂詰まり e 舗装 路面の凹凸 e 舗装の異常 c 排水管 腐食 c 2径間 地覆 ひびわれ d 伸縮装置 土砂詰まり e 剥離・鉄筋露出 c 土砂詰まり e 舗装 路面の凹凸 e 排水管 腐食 c
25	平通片山線	太田橋	39.00	3.80	H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—	
					R3	I	I	B	1径間 主桁 剥離・鉄筋露出 c 2径間 主桁 うき e 剥離・鉄筋露出 d ひびわれ b	I	B	1径間 漏水・遊離石灰 d	I	B	1径間 A1 ひびわれ b 漏水・滞水 e P1 漏水・遊離石灰 d ひびわれ b 2径間 A2 その他(漏水跡) e ひびわれ b	I	A	1径間 支 承 変色・劣化 e 2径間 支 承 変色・劣化 e 3径間 支 承 変色・劣化 e	I	B	1径間 防護柵 腐食 c ゆるみ・脱落 e その後(ジョイント無) e 地覆 剥離・鉄筋露出 c 伸縮装置 その他 (後打ちコンクリートのひびわれ) e 変色・劣化 e 排水管 腐食 c 添架物 ゆるみ・脱落 c 変形・欠損 c 2径間 防護柵 腐食 c ゆるみ・脱落 e 変形・欠損 c 地覆 ひびわれ c 剥離・鉄筋露出 d 伸縮装置 その他(目地材の脱落) e 変色・劣化 c 排水管 腐食 c 添架物 腐食 c

番号	路線名	橋梁名	橋長	幅員	判定 上：前回				主桁・横げた・二次部材				床版				下部工				支承				その他			
					下：今回		判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷				
26	森上平通線	七田橋	33.40	4.10	H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—		I	—					
					R3	I	I	B	主桁 1径間 主桁 その他(伝い水汚れ) e 剝離・鉄筋露出 c その他(鳥の巣) e うき e 横桁 その他(鳥の巣) e その他(伝い水汚れ) e 2径間 主桁 その他(伝い水汚れ) e うき e その他(鳥の巣) e 横桁 その他(鳥の巣) e その他(鳥のふん害) e 3径間 主桁 剝離・鉄筋露出 d その他(移動) e その他(伝い水汚れ) e 横桁 その他(鳥の巣) e	I	B	その他(伝い水汚れ) e 2径間 その他(伝い水汚れ) e 漏水・遊離石灰 d 3径間 漏水・滞水 e その他(伝い水汚れ) e	I	B	1径間 A1 剝離・鉄筋露出 c うき e その他(伝い水汚れ) e 漏水・滞水 e 漏水・遊離石灰 d 2径間 P1 漏水・滞水 e 3径間 うき e A2 その他(伝い水汚れ) e 漏水・遊離石灰 d	I	B	1径間 支承 腐食 d 2径間 支承 腐食 d 3径間 支承 腐食 d	I	B	1径間 その他(ひびわれ) e 2径間 伸縮装置 土砂詰まり e その他(目地材の脱落) e 3径間 防護柵 その他(移動) e 剝離・鉄筋露出 d その他(親柱傾斜) e 伸縮装置 土砂詰まり e 変形・欠損 c							
27	山辺一里松線	砂原橋	16.30	8.40	H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—		I	—					
					R3	I	I	B	主桁 ひびわれ d 剝離・鉄筋露出 d	I	B	漏水・遊離石灰 d	I	B	A1 ひびわれ d 漏水・遊離石灰 d 漏水・滞水 e A2 漏水・遊離石灰 d その他(漏水跡) e ひびわれ d	I	B		II	C1	PC定着部 剝離・鉄筋露出 d 漏水・遊離石灰 d 防護柵 腐食 b 地覆 剝離・鉄筋露出 c ひびわれ d 伸縮装置 その他 (後打ちコンクリートのひびわれ) e その他(目地材の脱落) e 舗装 路面の凹凸 e 舗装の異常 e 排水ます 腐食 c 添架物 腐食 b							
28	清水今井田線	今井出橋	15.70	5.10	H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		II	—		II	—					
					R3	II	II	C1	主桁 漏水・遊離石灰 e 剝離・鉄筋露出 d 横桁 剝離・鉄筋露出 d ひびわれ c 漏水・遊離石灰 d	I	B	床版ひびわれ d 漏水・遊離石灰 d	I	B	A1 その他(伝い水汚れ) e 剝離・鉄筋露出 d	I	B	沓座モルタル ひびわれ d	II	C1	PC定着部 剝離・鉄筋露出 d 防護柵 腐食 d 地覆 剝離・鉄筋露出 d うき e 伸縮装置 土砂詰まり e その他(目地材の脱落) e 土砂詰まり e 舗装 路面の凹凸 e その他(土砂堆積) e 排水ます 腐食 c 排水管 腐食 d 落下防止システム 腐食 d							
29	山田山辺線	金谷橋	15.50	4.60	H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—		I	—					
					R3	I	I	B	主桁 1径間 主桁 その他(伝い水汚れ) e 主桁 その他(伝い水汚れ) e	I	B	1径間 漏水・遊離石灰 d 2径間 漏水・遊離石灰 d	I	B	1径間 A1 漏水・滞水 e A2 変形・欠損 c A2 漏水・滞水 e 2径間 A2 漏水・遊離石灰 d A2 漏水・滞水 e	I	B	1径間 支承 変色・劣化 e 2径間 支承 変色・劣化 e	II	C1	1径間 防護柵 腐食 c 防護柵 剝離・鉄筋露出 d 地覆 剝離・鉄筋露出 c 伸縮装置 土砂詰まり e 排水ます 土砂詰まり e 添架物 腐食 b 2径間 防護柵 腐食 c 地覆 うき e 地覆 ひびわれ d 伸縮装置 土砂詰まり e 舗装 路面の凹凸 e 舗装 舗装の異常 c 添架物 腐食 b 添架物 変形・欠損 c							
30	山辺9号線	石風呂橋	15.20	2.40	H28	II	I	—		I	—		II	—		I	—		I	—		I	—					
					R3	III	I	A		I	B	1径間 変形・欠損 e 漏水・滞水 e	III	C2	A1 変形・欠損 e 漏水・滞水 e P1 ひびわれ d 剝離・鉄筋露出 d 漏水・滞水 e A2 変形・欠損 e 剝離・鉄筋露出 c	I	A	1径間 添架物 腐食 b 2径間 舗装 その他(舗装の変形) c										
31	山辺支線	今中橋	15.60	5.30	H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—		I	—					
					R3	I	I	B	横桁 うき e その他(鳥の巣) e 剝離・鉄筋露出 d	I	A		I	B	A1 ひびわれ d その他(伝い水汚れ) e	I	B	支承 変色・劣化 e	I	B	PC定着部 剝離・鉄筋露出 c うき e 防護柵 腐食 c 地覆 剝離・鉄筋露出 d 伸縮装置 その他(目地材の脱落) e 変色・劣化 e 舗装 その他(土砂堆積) e 添架物 腐食 c							
32	清水今井田線	清水橋	16.00	4.40	H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—		II	—					
					R3	II	I	B	主桁 1径間 主桁 ひびわれ e 主桁 剝離 e	I	A		II	C1	A1 ひびわれ d 漏水・滞水 e P1 変形・欠損 c A2 その他(伝い濡れ) e うき e 漏水・滞水 e	I	B	支承 支承部の機能障害 e 2径間 支承 支承部の機能障害 e	II	C1	1径間 伸縮装置 土砂詰まり e 排水ます 土砂詰まり e 排水管 腐食 d 袖擁壁 変形・欠損 c 2径間 防護柵 その他(移動) e 排水ます その他(埋没) e 排水管 腐食 c							
33	土田岡今谷線	栖川橋	20.70	4.70	H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—		I	—					
					R3	I	I	B	主桁 1径間 主桁 漏水・遊離石灰 d 2径間 主桁 ひびわれ d 漏水・遊離石灰 d	—	—		I	B	1径間 A1 漏水・遊離石灰 d 漏水・滞水 e 変形・欠損 c A2 その他(漏水跡) e	I	B	支承 支承部の機能障害 e 2径間 支承 支承部の機能障害 e	I	B	1径間 防護柵 剝離・鉄筋露出 c 伸縮装置 その他(目地材の脱落) e 舗装 路面の凹凸 e 舗装の異常 c その他(舗装の剝離) c 排水ます 土砂詰まり e 添架物 腐食 c 2径間 防護柵 その他(目地材の脱落) e 伸縮装置 その他(目地材の脱落) e 舗装 その他(舗装の剝離) e 排水ます 土砂詰まり e 排水管 腐食 c							

番号	路線名	橋梁名	橋長	幅員	主桁・横げた・二次部材				床版			下部工			支承			その他			
					下：今回		判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷
					H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—	
34	山辺来栖線	和田子橋	21.30	5.20																	
					R3	I	I	B	1径間 主桁 漏水・遊離石灰 d 剝離・鉄筋露出 d 2径間 主桁 剝離・鉄筋露出 c その他(鳥の巣) e その他(伝い水汚れ) e 横桁 剝離・鉄筋露出 d 漏水・遊離石灰 d	I	B	1径間 漏水・遊離石灰 d 剝離・鉄筋露出 d 床版ひびわれ 2径間 剝離・鉄筋露出 c その他(伝い水汚れ) e 漏水・遊離石灰 d 3径間 A2 剝離・鉄筋露出 d	I	B	1径間 A1 その他(漏水跡) e 剝離・鉄筋露出 d 2径間 P1 その他(漏水跡) e 3径間 A2 その他(漏水跡) e	I	B	1径間 防護柵 腐食 c 2径間 支承 腐食 c 3径間 支承 腐食 c	I	B	1径間 剝離・鉄筋露出 c 腐食 c 地覆 漏水・遊離石灰 d 伸縮装置 変色・劣化 e 舗装 腐食 d 2径間 防護柵 腐食 c ひびわれ c 地覆 漏水・遊離石灰 d 伸縮装置 変色・劣化 e 舗装 腐食 d 3径間 剝離・鉄筋露出 c うき e 地覆 漏水・遊離石灰 d 伸縮装置 変色・劣化 e 舗装 腐食 d 排水管 腐食 d 添架物 腐食 d
35	森上平通線	吉芝橋	30.50	6.70																	
					R3	I	I	B	主桁 うき e 剝離・鉄筋露出 c 横桁 その他(鳥の巣) e	I	B	その他(鳥の巣) e 漏水・遊離石灰 d	I	B	A1 漏水・滞水 e ひびわれ c	I	B	支承 変色・劣化 e	I	B	PC定着部 剝離・鉄筋露出 c 防護柵 腐食 d 地覆 剝離・鉄筋露出 d 伸縮装置 変色・劣化 e 土砂詰まり e 舗装 路面の凹凸 e 舗装の異常 e 排水ます 腐食 c 排水管 腐食 c
36	大里片山線	鎌角橋	26.20	5.30																	
					R3	I	I	B	主桁 腐食 c その他(落書き) e 遊間の異常 e 横桁 腐食 b	I	B	剝離・鉄筋露出 d その他(伝い水汚れ) e	I	B	A1 ひびわれ d その他(漏水跡) e うき e	I	B	支承 腐食 d 支障部の機能障害 e アンカーボルト c 宥座モルタル 剝離・鉄筋露出 c うき e	Ⅱ	C1	防護柵 腐食 c ゆるみ・脱落 c 剝離・鉄筋露出 d ひびわれ c 地覆 剝離・鉄筋露出 d 伸縮装置 土砂詰まり e 変形・欠損 c 舗装 路面の凹凸 e その他(土砂堆積) e 排水管 腐食 b 袖壁 うき e
37	赤馬片山線	中正橋	23.30	5.10		Ⅱ	I	—		Ⅱ	—	床版ひびわれ 漏水・遊離石灰	I	—	Ⅲ	—	支承部の機能障害	I	—		
					R3	I	I	B	1径間 主桁 遊間の異常 e	I	B	1径間 床版ひびわれ d	I	B	1径間 A1 漏水・滞水 e その他(漏水跡) e ひびわれ d 2径間 A2 その他(漏水跡) e 剝離・鉄筋露出 d うき e ひびわれ d	I	B	1径間 支承 腐食 b アンカーボルト 腐食 c 2径間 支承 腐食 c アンカーボルト 支承部の機能障害 e 腐食 c	I	B	1径間 伸縮装置 変色・劣化 e 伸縮装置 変形・欠損 c 伸縮装置 土砂詰まり e 舗装 その他(舗装の劣化) e 排水管 腐食 d 2径間 伸縮装置 変色・劣化 d
38	片山1号線	福井橋	23.50	3.80		I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—	
					R3	I	I	B	横桁 ゆるみ・脱落 c	I	B	床版ひびわれ d 漏水・遊離石灰 d	I	A		I	B	宥座モルタル うき e 剝離・鉄筋露出 c	Ⅱ	C1	防護柵 腐食 b 地覆 ひびわれ b 剝離・鉄筋露出 d 伸縮装置 土砂詰まり e 舗装 路面の凹凸 e その他(土砂堆積) e
39	山辺一里松線	鳥木谷橋	18.70	7.80		I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—	
					R3	I	I	B	主桁 漏水・遊離石灰 d	I	A	A1 ひびわれ d 漏水・滞水 e A2 漏水・滞水 e	I	B	支承 変色・劣化 e	I	B	地覆 ひびわれ b 伸縮装置 その他(後打ちコンクリート) e 伸縮装置 変色・劣化 e 舗装 その他(植生) e 添架物 腐食 c			
40	山辺一里松線	新中堂橋	40.30	8.20		I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—	
					R3	I	I	B	主桁 腐食 b 主桁 ゆるみ・脱落 e 縦桁 防食機能の劣化 e 縦桁 その他(隙間) e	I	B	床版ひびわれ e 漏水・遊離石灰 d	I	B	A1 その他(漏水跡) e ひびわれ d A2 その他(漏水跡) e ひびわれ c	I	B	宥座モルタル ひびわれ c	I	B	地覆 ひびわれ c 伸縮装置 土砂詰まり e 変色・劣化 e 漏水・滞水 e その他 (後打ちコンクリートのひびわれ) e
41	幸神橋福地線	幸神橋	25.70	5.20		I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—	
					R3	I	I	B	1径間 主桁 その他(落書き) e 2径間 横桁 腐食 d	I	B	1径間 A1 その他(漏水跡) e P1 ひびわれ d 2径間 A2 その他(漏水跡) e ひびわれ b	I	B	1径間 A1 その他(漏水跡) e ひびわれ d 2径間 A2 その他(漏水跡) e ひびわれ c	I	B	1径間 A1 その他(漏水跡) e ひびわれ d 2径間 A2 その他(漏水跡) e ひびわれ c	Ⅱ	C1	1径間 地覆 ひびわれ d 漏水・遊離石灰 d 伸縮装置 その他 (後打ちコンクリートのひびわれ) e 剝離・鉄筋露出 c 変色・劣化 e 土砂詰まり e 舗装 路面の凹凸 e 舗装の異常 c 排水ます 土砂詰まり e 添架物 腐食 c 2径間 地覆 ひびわれ b 変形・欠損 c 漏水・遊離石灰 d 伸縮装置 土砂詰まり e その他 (後打ちコンクリートのひびわれ) e 変色・劣化 e 舗装 路面の凹凸 e 舗装の異常 e 排水ます 土砂詰まり e 添架物 腐食 c
42	仁之院六十部線	天神橋	22.00	2.00		I	I	—		I	—		Ⅱ	—	剝離・鉄筋露出	I	—		I	—	
					R3	Ⅱ	I	B	1径間 主桁 その他(伝い水汚れ) e 2径間 主桁 剝離・鉄筋露出 d その他(伝い水汚れ) e	I	B	1径間 その他(伝い水汚れ) e 剝離・鉄筋露出 c うき e 床版ひびわれ d 2径間 床版ひびわれ d	Ⅱ	C1	1径間 A1 その他(土砂堆積) P1 ひびわれ d 剝離・鉄筋露出 c 変形・欠損 e 変色・劣化 e 2径間 A2 その他(土砂堆積) e	I	B	1径間 支承 変色・劣化 e アンカーボルト 腐食 e 2径間 支承 変色・劣化 e	Ⅱ	C1	1径間 地覆 剝離・鉄筋露出 c 伸縮装置 土砂詰まり e 舗装 路面の凹凸 e 剝離・鉄筋露出 c 変色・劣化 c 添架物 変形・欠損 c 2径間 地覆 剝離・鉄筋露出 c 舗装 路面の凹凸 e 剝離・鉄筋露出 c うき e 添架物 b

番号	路線名	橋梁名	橋長	幅員	判定 上：前回		主桁・横げた・二次部材		床版		下部工		支承		その他						
					下：今回	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	
43	ウケゴ線	愛后橋	14.90	3.80	H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—	
					R3	I	I	B	1径間 主桁 腐食 b 横桁 腐食 d 2径間 主桁 腐食 d 横桁 腐食 b	I	B	1径間 漏水・滯水 e 漏水・遊離石灰 c 2径間 漏水・遊離石灰 d	I	B	1径間 A1 漏水・滯水 e P1 漏水・滯水 e フーチング 剥離・鉄筋露出 e 2径間 A2 漏水・滯水 e	I	B	1径間 支承 変色・劣化 e アンカーボルト 腐食 e 沓座モルタル 変形・欠損 c 2径間 支承 変色・劣化 e アンカーボルト 腐食 e 沓座モルタル ひびわれ d 変形・欠損 e	I	B	1径間 防護柵 腐食 c 地覆 変形・欠損 c 剥離・鉄筋露出 c 伸縮装置 その他(後打ちコンクリートのひびわれ) e 変色・劣化 e 舗装 その他(土砂堆積) e 排水ます 土砂詰まり e 2径間 防護柵 変形・欠損 c 地覆 漏水・遊離石灰 d 伸縮装置 変色・劣化 e 舗装 舗装の異常 c
44	貝尻中島線	中島橋	14.70	3.70	H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—	
					R3	I	I	B	1径間 主桁 剥離・鉄筋露出 c 2径間 主桁 剥離・鉄筋露出 c	I	B	1径間 その他(鳥の糞) e 2径間 変形・欠損 c	I	B	1径間 A1 漏水・滯水 e 2径間 A2 漏水・滯水 e	I	B	1径間 支承 腐食 c 2径間 支承 腐食 d	I	B	1径間 防護柵 うき e 剥離・鉄筋露出 d 地覆 変形・欠損 e 伸縮装置 その他(目地材の脱落) e 舗装 路面の凹凸 e 排水ます 土砂詰まり e 排水管 腐食 e
45	地黄野間稲地線	田子橋	15.00	7.20	H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—	
					R3	I	I	A		I	A		I	B	A1 ひびわれ d 漏水・滯水 e	I	A		I	B	伸縮装置 その他(後打ちコンクリート) e 変色・劣化 e 舗装 土砂詰まり e 袖擁壁 うき e
46	塩新田堂線	汐の湯橋	14.70	5.20	H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—	
					R3	I	I	B	主桁 漏水・遊離石灰 d	I	B	漏水・遊離石灰 d	I	B	A1 漏水・滯水 e うき e	I	A		II	C1	防護柵 腐食 b 変形・欠損 c 地覆 漏水・遊離石灰 d ひびわれ d 変形・欠損 c 伸縮装置 変色・劣化 e 土砂詰まり e 舗装 その他(土砂堆積) e 路面の凹凸 e 排水ます 土砂詰まり e 排水管 腐食 d
47	下田片山線	山田川橋	13.50	5.20	H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—	
					R3	I	I	B	主桁 漏水・遊離石灰 d	I	B	漏水・遊離石灰 e	I	B	A1 その他(漏水跡) ひびわれ c	I	A		I	B	防護柵 腐食 d 変形・欠損 c 地覆 ひびわれ b 漏水・遊離石灰 d 変形・欠損 c 伸縮装置 変色・劣化 e 舗装 その他(土砂堆積) e 排水管 腐食 d 添架物 腐食 b
48	塚山円珠寺線	円珠寺橋	13.70	2.30	H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		II	—	地覆 剥離・鉄筋露出
					R3	I	I	B	主桁 剥離・鉄筋露出 d	I	A		I	B	1径間 A1 剥離・鉄筋露出 c その他(漏水跡) e 2径間 A2 剥離・鉄筋露出 c	I	B	1径間 支承 その他(木片混入) e	II	C1	1径間 地覆 変形・欠損 e うき e 伸縮装置 その他(目地材の脱落) e 舗装 舗装の異常 e 添架物 その他(不法占有) e 2径間 地覆 うき e 剥離・鉄筋露出 d 舗装 舗装の異常 e 路面の凹凸 e 添架物 腐食 c
49	神山深田線	樋詰橋	13.00	5.20	H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—	
					R3	I	I	A		I	A		I	B	A1 ひびわれ b その他(伝い水汚れ) e A2 その他(伝い水汚れ) e	I	A		I	B	防護柵 腐食 b 地覆 剥離・鉄筋露出 c 地覆 ひびわれ b 伸縮装置 土砂詰まり e 舗装 舗装の異常 e 添架物 腐食 d 添架物 変形・欠損 e
50	今西稲地線	ハカマダ橋	13.00	2.40	H28	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—	
					R3	I	I	A		I	A		I	B	A1 漏水・遊離石灰 d ひびわれ c	I	A		I	B	舗装 路面の凹凸 c 舗装の異常 c 添架物 腐食 c
51	野間中1号線	植田橋	12.50	3.60	H28	II	I	—		II	—	剥離・鉄筋露出	I	—		I	—		I	—	
					R3	II	I	B	主桁 腐食 b 横桁 腐食 b	II	C1	剥離・鉄筋露出 d 床版ひびわれ d うき e	I	B	A1 その他(漏水跡) e 漏水・滯水 e 剥離・鉄筋露出 c	I	B	支承 腐食 d アンカーボルト 支承部の機能障害 e 腐食 c	I	B	防護柵 腐食 d ゆるみ・脱落 c 地覆 ひびわれ d 剥離・鉄筋露出 c 変形・欠損 c 伸縮装置 土砂詰まり e 舗装 舗装の異常 e 路面の凹凸 e その他(舗装の剥離) e 排水管 腐食 c 添架物 変形・欠損 e
52	野間中大原線	別谷橋	11.90	4.80	H28	II	II	—	漏水・遊離石灰	II	—	漏水・遊離石灰	II	—		I	—	腐食	I	—	
					R3	II	II	C1	主桁 剥離・鉄筋露出 d 漏水・遊離石灰 d 横桁 漏水・遊離石灰 d	II	C1	漏水・滯水 e 漏水・遊離石灰 d 補修・補強材の損傷 e	II	C1	A1 漏水・滯水 e	I	B	支承 腐食 c アンカーボルト 腐食 c	I	B	防護柵 剥離・鉄筋露出 d 伸縮装置 変色・劣化 e その他(目地材の脱落) e 舗装 その他(土砂堆積) その他(舗装の剥離) 排水管 腐食 d
53	大口屋線	前谷橋	12.50	4.30	H28	II	II	—	腐食	I	—		I	—		II	—	腐食	I	—	
					R3	I	I	B	主桁 腐食 b	I	B	剥離・鉄筋露出 c 漏水・遊離石灰 d うき e	I	B	A1 その他(漏水跡) e A1 変形・欠損 e	I	B	支承 腐食 d アンカーボルト 腐食 b	I	B	地覆 ひびわれ d 地覆 剥離・鉄筋露出 d 伸縮装置 変色・劣化 e 伸縮装置 剥離・鉄筋露出 c 伸縮装置 その他(うき) e 舗装 舗装の異常 c 排水ます その他(蓋無) e 添架物 変形・欠損 c 添架物 腐食 c
54	町道野間大原1号線	野間大原1号橋	12.50	4.60	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—	
					R3	I	I	B	主桁 漏水・遊離石灰 d	I	B	漏水・遊離石灰 d	I	B	A1 ひびわれ c その他(漏水跡) e	I	A		I	B	防護柵 腐食 b 舗装 舗装の異常 e その他(土砂堆積) e 排水ます 土砂詰まり e
					H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—	

番号	路線名	橋梁名	橋長	幅員	判定 上：前回				主桁・横げた・二次部材				床版				下部工				支承				その他			
					下：今回		判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷				
55	町道地黄1号線	木野橋	11.00	5.60	R3	I	I	A		I	B	漏水・遊離石灰 d	I	B	A1 その他(伝い水汚れ) e ひびわれ c 漏水・滯水 e	I	A		I	B	地覆 変形・欠損 c 舗装 舗装の異常 e							
56	町道北垣内線	一号橋	12.20	5.20	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—		I	—					
					R3	I	I	A		I	B	漏水・遊離石灰 d	I	B	A2 ひびわれ b	I	A		I	B	防護柵 腐食 b 地覆 剝離・鉄筋露出 c ひびわれ b うき e 漏水・遊離石灰 d 伸縮装置 ひびわれ b 剝離・鉄筋露出 c 舗装 路面の凹凸 c 排水ます 土砂詰まり e							
57	町道新橋山田線	八田橋	12.10	5.00	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—		I	—					
					R3	I	I	A		I	A		I	B	A1 ひびわれ d 漏水・滯水 e 剝離・鉄筋露出 c	I	A		I	B	防護柵 腐食 b 腐食 b 剝離・鉄筋露出 c 伸縮装置 剝離・鉄筋露出 c その他 (後打ちコンクリートのひびわれ) e 舗装 舗装の異常 c 排水ます 腐食 c 排水管 腐食 c							
58	町道山辺一里松線	大里橋	12.10	7.80	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—		I	—					
					R3	I	I	B	主桁 その他(伝い水汚れ) e	I	A		I	A		I	A		I	B	伸縮装置 土砂詰まり e その他(後打ちコンクリート) e 舗装 その他(土砂堆積) e 排水管 腐食 d							
59	町道下宿野剣尾山線	三の瀬橋	12.10	9.80	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—		I	—					
					R3	I	I	B	主桁 その他(伝い水汚れ) e	I	B	漏水・遊離石灰 d	I	B	A1 漏水・滯水 e ひびわれ d	I	A		I	B	防護柵 うき e 地覆 ひびわれ c 伸縮装置 変色・劣化 e その他(後打ちコンクリート) e 舗装 舗装の異常 e 路面の凹凸 e その他(土砂堆積) e 排水ます 土砂詰まり e 排水管 e							
60	町道東藤木中田線	中田橋	24.80	5.20	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—		I	—					
					R3	I	I	A		I	B	漏水・遊離石灰 d	I	B	A2 その他(漏水跡) e	I	A		I	B	地覆 ひびわれ c							
61	町道野間中原線	別谷橋	11.90	3.40	H29	Ⅲ	Ⅲ	—	その他(剝離・鉄筋露出)	Ⅱ	—	その他(剝離・鉄筋露出)	Ⅱ	—	その他(剝離・鉄筋露出)	I	—		I	—		I	—					
					R3	I	I	A		I	B	2径間 その他(伝い水汚れ) e	I	B	1径間 A1 漏水・滯水 e 2径間 A2 漏水・滯水 e	I	A		I	M	2径間 舗装 その他(舗装の剝離) c							
62	町道高田敷所線	犬海橋	11.50	5.20	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—		I	—					
					R3	I	I	A		I	A		I	B	A1 ひびわれ c その他(漏水跡) e	I	A		I	B	地覆 変形・欠損 c 伸縮装置 土砂詰まり e							
63	町道野間大原線	向井川橋	11.60	3.30	H29	Ⅱ	I	—		Ⅱ	—	その他(剝離・鉄筋露出)	I	—		I	—		Ⅱ	—		Ⅱ	—					
					R3	Ⅱ	I	B	主桁 腐食 d 横桁 腐食 c	Ⅱ	C1	剝離・鉄筋露出 d	I	B	A2 その他(土砂堆積) e	I	B	支承 腐食 c アンカーボルト 腐食 c	Ⅱ	C1	防護柵 腐食 c 剝離・鉄筋露出 c 伸縮装置 その他(目地材の脱落) e 舗装 その他(土砂堆積) e 路面の凹凸 e							
64	町道下宿野剣尾山線	二の瀬橋	11.50	9.80	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		Ⅱ	—		Ⅱ	—					
					R3	I	I	A		I	A		I	B	A1 ひびわれ b 剝離・鉄筋露出 d A2 ひびわれ b	I	A		Ⅱ	C1	地覆 ひびわれ b 伸縮装置 その他 (後打ちコンクリートのひびわれ) e 縁石 剝離・鉄筋露出 c 舗装 路面の凹凸 e 舗装の異常 c							
65	町道東藤木大久保線	藤木橋	11.50	4.20	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—		I	—					
					R3	I	I	A		I	B	漏水・遊離石灰 d	I	B	A2 漏水・滯水 e ひびわれ d	I	A		I	B	落下防止システム 剝離・鉄筋露出 c うき e 防護柵 変形・欠損 c							
66	町道得監の下布留道線	昭和橋	11.40	4.40	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—		I	—					
					R3	I	I	B	主桁 ひびわれ c 剝離・鉄筋露出 d 横桁 その他(鳥の巣) e	I	B	その他(伝い水汚れ) e 剝離・鉄筋露出 d	I	B	A1 漏水・滯水 e 剝離・鉄筋露出 c	I	B	支承 腐食 c	I	B	防護柵 腐食 b 地覆 うき e 剝離・鉄筋露出 c 伸縮装置 剝離・鉄筋露出 c 土砂詰まり e その他 (後打ちコンクリートのひびわれ) e 舗装 その他(土砂堆積) e 排水管 変形・欠損 e							
67	町道西山阪井峠線	関者橋	11.40	4.70	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		Ⅱ	—		Ⅱ	—					
					R3	I	I	B	主桁 その他(伝い水汚れ) e	I	B	漏水・遊離石灰 d	I	B	A1 ひびわれ d 漏水・遊離石灰 d A2 その他(漏水跡) e	I	B	支承 変色・劣化 e	Ⅱ	C1	防護柵 腐食 c 腐食 c ゆるみ・脱落 c 地覆 うき e 剝離・鉄筋露出 c 漏水・遊離石灰 c 伸縮装置 変色・劣化 e 舗装 路面の凹凸 e 舗装の異常 c 添架物 腐食 c							
68	町道今西福地線	清水橋	11.10	3.70	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		Ⅱ	—		Ⅱ	—					
					R3	I	I	B	主桁 剝離・鉄筋露出 c その他(伝い水汚れ) e	I	A		I	B	A1 その他(漏水跡) e	I	A		Ⅱ	C1	防護柵 剝離・鉄筋露出 d ひびわれ d 伸縮装置 土砂詰まり e 変色・劣化 d 舗装 路面の凹凸 e 舗装の異常 c							
69	町道地黄山内線	月形橋	10.80	3.20	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		Ⅱ	—		Ⅱ	—					
					R3	I	I	B	主桁 剝離・鉄筋露出 d ひびわれ d うき e	I	B	剝離・鉄筋露出 c 床版ひびわれ d 漏水・遊離石灰 d 漏水・滯水 e	I	B	A1 うき e その他(漏水跡) e	I	—		Ⅱ	C1	防護柵 剝離・鉄筋露出 e 地覆 その他(植生) e 伸縮装置 その他(植生) e 舗装 舗装の異常 e 排水管 土砂詰まり e							
70	町道杉原敷下線	余里橋	18.25	4.60	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—		I	—					
					R3	I	I	A		I	B	漏水・遊離石灰 d	I	B	A1 ひびわれ c その他(伝い水汚れ) e 漏水・遊離石灰 d	I	B	支承 変色・劣化 e	I	B	防護柵 腐食 b 伸縮装置 変色・劣化 e 排水管 腐食 d 添架物 腐食 e							
71	町道倉埵小戸線	小戸中橋	10.70	5.20	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—		I	—					
					R3	I	I	A		I	A		I	A		I	A		I	B	伸縮装置 その他(土砂詰まり) e							

番号	路線名	橋梁名	橋長	幅員	判定	上：前回	主桁・横げた・二次部材			床版			下部工			支承			その他		
					下：今回	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	
72	町道野間中大堂越線	出来谷橋	10.60	2.90	H29	Ⅱ	Ⅱ	—	腐食 その他(たわみ)	Ⅱ		腐食(断面欠損)	I	—		Ⅱ	—	腐食	Ⅱ	—	その他(防護柵未設置)
					R3	Ⅱ	Ⅱ	C1	主桁 腐食 c 横桁 腐食 c	Ⅱ	C1	腐食 e	I	B	A1 剝離・鉄筋露出 c うき e	Ⅱ	C1	支承 腐食 d アンカーボルト 腐食 b	I	B	地覆 ひびわれ d 剝離・鉄筋露出 d 伸縮装置 土砂詰まり e 舗装 その他(土砂詰まり) e 排水管 腐食 c
73	町道野間中大堂越線	天王山橋	10.50	4.60	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—	
					R3	I	I	B	主桁 腐食 b 横桁 腐食 b	I	B	剝離・鉄筋露出 c 床版ひびわれ d うき e	I	B	A1 その他(漏水跡) e	I	B	支承 腐食 c アンカーボルト 腐食 c	I	B	防護柵 腐食 c 地覆 剝離・鉄筋露出 c 漏水・遊離石灰 d 土砂詰まり e 舗装 舗装の異常 e 排水ます 腐食 c
74	町道森上稲地線	室川橋	10.50	4.80	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—	
					R3	I	I	B	主桁 その他(伝い水汚れ) e	I	B	その他(伝い水汚れ) e 漏水・滞水 e 漏水・遊離石灰 d	I	B	A1 漏水・滞水 e	I	A		I	B	防護柵 腐食 c 伸縮装置 その他(土砂堆積) e その他(目地材のずれ・脱落) 剝離・鉄筋露出 c 舗装 その他(土砂堆積) e 排水管 その他(土砂堆積) e
75	町道山田下所線	中間橋	10.50	4.80	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		Ⅱ	—	その他(劣化)
					R3	I	I	A		I	B	漏水・遊離石灰 d	I	B	A1 漏水・滞水 e A2 剝離・鉄筋露出 c	I	A		Ⅱ	C1	防護柵 腐食 b 変形・欠損 c 地覆 その他(材質劣化) e 伸縮装置 土砂詰まり e 舗装 路面の凹凸 e 土砂詰まり e 排水ます 腐食 c 添架物 腐食 c
76	町道野間中大原線	今谷橋	10.40	2.60	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		Ⅱ	—	その他(高さ不足)
					R3	I	I	B	1径間 主桁 補修・補修材の損傷 c 2径間 主桁 補修・補修材の損傷 c	I	A		I	B	1径間 A1 漏水・滞水 e P1 剝離・鉄筋露出 c 2径間 A2 漏水・滞水 e	I	A		Ⅱ	C1	1径間 地覆 ひびわれ d 変形・欠損 e 舗装 その他(土砂堆積) e 2径間 地覆 剝離・鉄筋露出 c 舗装 その他(土砂堆積) e 路面の凹凸 e
77	町道地黄山内線	路橋	10.20	4.80	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		Ⅱ	—	
					R3	I	I	B	主桁 剝離・鉄筋露出 d ひびわれ d 横桁 剝離・鉄筋露出 d	I	A		I	B	A1 漏水・滞水 e A2 漏水・滞水 e 漏水・遊離石灰 d	I	B	支承 腐食 e その他(ひびわれ) e	Ⅱ	C1	防護柵 腐食 b 剝離・鉄筋露出 d 地覆 剝離・鉄筋露出 d 伸縮装置 土砂詰まり e 舗装 路面の凹凸 e 排水管 腐食 c
78	町道倉垣小戸線	和田橋	10.20	4.10	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—	
					R3	I	I	B	主桁 剝離・鉄筋露出 d	I	B	剝離・鉄筋露出 d その他(鳥の糞) e	I	B	A1 その他(漏水跡) e A2 剝離・鉄筋露出 d	I	B	支承 腐食 d	I	B	防護柵 剝離・鉄筋露出 d 腐食 c 変色・劣化 c 舗装 舗装の異常 e その他(土砂堆積) e 排水管 腐食 d
79	町道地黄堀越線	今谷橋	10.10	4.00	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		Ⅱ	—	その他(高さ不足)
					R3	I	I	B	主桁 剝離・鉄筋露出 d	I	B	漏水・遊離石灰 d	I	B	A1 漏水・滞水 e	I	A		Ⅱ	C1	防護柵 その他(高さ不足) e 地覆 その他(土砂堆積) e
80	町道宿野1号線	玉井橋	10.10	3.00	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		Ⅱ	—	その他(未設置)
					R3	I	I	B	主桁 剝離・鉄筋露出 c	I	B	漏水・遊離石灰 d	I	B	A1 漏水・滞水 e	I	A		Ⅱ	C1	地覆 剝離・鉄筋露出 d 伸縮装置 土砂詰まり e 舗装 路面の凹凸 e その他(土砂堆積) e
81	町道倉垣上宿野線	小戸橋	4.40	4.80	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—	
					R3	Ⅱ	I	A		I	—		Ⅱ	C1	A1 ひびわれ d 漏水・滞水 e	I	A		I	B	舗装 その他(土砂堆積) e
82	町道東郷南北線	野間川橋	10.00	7.10	H29	Ⅲ	Ⅲ	—	腐食	Ⅲ	—	その他(鉄筋露出、遊離石灰)	I	—		Ⅲ	—	支承の機能障害	I	—	
					R3	Ⅱ	I	B	その他(主桁と床版間の隙間) e	Ⅱ	C1	床版ひびわれ c 剝離・鉄筋露出 d 漏水・遊離石灰 d	I	B	A1 その他(伝い水汚れ) e ひびわれ b 漏水・滞水 e 剝離・鉄筋露出 c	I	B	支承 腐食 c アンカーボルト c 管座モルタル e	I	B	地覆 ひびわれ b 舗装 舗装の異常 e 排水管 腐食 b
83	町道東郷南北線	大原川橋	10.00	7.10	H29	Ⅱ	Ⅱ	—	腐食	I	—		I	—		I	—		I	—	
					R3	Ⅱ	Ⅱ	C1	主桁 腐食 d	I	B	剝離・鉄筋露出 d 床版ひびわれ c 漏水・滞水 e	I	B	A1 漏水・滞水 e 剝離・鉄筋露出 d ひびわれ b	Ⅱ	C1	支承 腐食 d アンカーボルト d	I	B	防護柵 腐食 b 剝離・鉄筋露出 d 地覆 剝離・鉄筋露出 c ひびわれ b 漏水・遊離石灰 d 舗装 舗装の異常 e 排水管 b
84	町道山田長谷線	西田橋	9.70	5.20	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—	
					R3	I	I	A		I	B	漏水・遊離石灰 d	I	B	A1 ひびわれ c 漏水・遊離石灰 d その他(漏水・滞水) e	I	A		I	B	防護柵 腐食 c 地覆 変色・劣化 e 舗装 舗装の異常 c その他(土砂堆積) e
85	町道上田尻嘉村線	地藏橋	18.60	4.60	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		Ⅱ	—	その他(舗装ひびわれ)
					R3	I	I	B	主桁 ひびわれ d 漏水・遊離石灰 d	I	B	漏水・遊離石灰 d	I	B	A1 剝離・鉄筋露出 c 漏水・遊離石灰 d	I	A		Ⅱ	C1	防護柵 ひびわれ d 剝離・鉄筋露出 c 変形・欠損 c 地覆 漏水・遊離石灰 d 剝離・鉄筋露出 c 舗装 舗装の異常 e
86	町道森上中間線	暮部橋	9.60	5.40	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		I	—	
					R3	I	I	A		I	B	漏水・遊離石灰 d	I	B	A1 漏水・滞水 e ひびわれ d うき e 剝離・鉄筋露出 c A2 漏水・滞水 e ひびわれ d うき e 剝離・鉄筋露出 c	I	A		I	B	防護柵 腐食 b 変色・劣化 c 地覆 変形・欠損 c ひびわれ b 伸縮装置 変色・劣化 e 舗装 路面の凹凸 e 排水ます 腐食 c 添架物 腐食 c
87	町道倉垣小戸線	和田中橋	9.70	5.20	H29	I	I	—		I	—		I	—		I	—		Ⅱ	—	その他(止水材脱落)
					R3	I	I	B	主桁 ひびわれ b 剝離・鉄筋露出 d	I	A		I	B	剝離・鉄筋露出 d	I	B	A1 漏水・滞水 e	Ⅱ	C1	防護柵 腐食 c 変色・劣化 c 地覆 剝離・鉄筋露出 d 伸縮装置 剝離・鉄筋露出 c その他(目地材の脱落) e

番号	路線名	橋梁名	橋長	幅員	判定 上：前回		主桁・横げた・二次部材			床版			下部工			支承			その他		
					下：今回		判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷
88	町道平野線	学園橋	10.10	4.00					—		—			—			—		—		
					R3	I	I	A		I	B	漏水・遊離石灰 d	I	A		I	A		I	B	地覆 びびわれ c 舗装 舗装の異常 e 排水管 腐食 b
89	町道地山内線	山内橋	3.00	4.40	H30	I	I	—		—	—		I	—		—	—		I	—	
					R3	I	I	B	頂版 その他(打継目からの漏水) e	—	—		I	B	A1 びびわれ b うき e A2 びびわれ b	—	—		I	B	舗装 舗装の異常 c
90	町道地山内線	城坂橋	2.70	10.50	H30	I	I	—		—	—		I	—		—	—		I	—	
					R3	I	I	B	頂版 剝離・鉄筋露出 c	—	—		I	B	A1 剝離・鉄筋露出 d びびわれ c	—	—		I	B	舗装 その他(土砂堆積) e
計	90	前回	I	73	橋																
			II	12	橋																
			III	4	橋																
			IV	0	橋																
		R 3	I	72	橋																
			II	17	橋																
			III	1	橋																
			IV	0	橋																

橋梁点検 総合判定区分算出表(案)

国土交通省「橋梁定期点検要領(道路局 国道・技術課) 6.対策区分の判定」より

判定区分	I 健全	II 予防保全段階	III 早期措置段階	IV 緊急措置段階
対策区分	A,B	C1,M	C2	E1,E2

- 対策区分
- ・ A：損傷が認められないか、損傷が軽微で補修を行う必要がない。
 - ・ B：状況に応じて補修を行う必要がある。
 - ・ C1：予防保全の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。
 - ・ M：維持工事に対応する必要がある。
 - ・ C2：橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。
 - ・ E1：橋梁構造の安全性の観点から緊急対応の必要がある。