

1 橋梁

番号	路線名	橋梁名	橋長	幅員	判定 上:前回		主桁・横げた・二次部材			床版			下部工			支承			その他		
					下:今回		判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷
1	町道地黄堀越線	豆藤橋	2.70	4.30	H30	Ⅳ	Ⅱ	-	剥離・鉄筋露出	-	-		I	-		-	-		Ⅳ	-	A1橋台背面の舗装が流出
					R4	Ⅱ	Ⅱ	C1	剥離・鉄筋露出①、うき	-	-		I	A		I	A		I	A	
2	町道宿野下見谷線	下水橋	8.90	4.00	H29	I	I	-		I	-	遊離石灰	I	-		I	-		Ⅱ	-	高欄・腐食 舗装・舗装の異常
					R4	I	I	A		I	A	遊離石灰	I	A		I	A		Ⅱ	C1	舗装の異常 防護柵・腐食(塗膜劣化)
3	町道東山辺中間線	樋之詰橋	8.50	4.00	H29	I	I	-		I	-		I	-		Ⅱ	-	腐食	I	-	排水桝・土砂詰り 防護柵・欠損
					R4	I	I	A		I	A		I	A	A1,A2:漏水	Ⅱ	C1	腐食①	I	A	防護柵・剥離 排水管・腐食
4	町道地黄野間大原線	真如寺川橋	7.60	4.10	H29	Ⅲ	Ⅲ	-	主桁・横桁:ひびわれ	Ⅱ	-	剥離・鉄筋露出	Ⅱ	-	A1・A2橋台(堅壁): 漏水・遊離石灰	Ⅱ	-	腐食	Ⅱ	-	遊間の異常
					R4	Ⅱ	Ⅱ	C1	ひびわれ・漏水・遊離石灰①、滞水	Ⅱ	C1	床版ひびわれ②	I	A	A1,A2:ひびわれ・漏水・ 遊離石灰 A1:滞水	Ⅱ	C1	腐食③	I	A	
5	町道谷垣内砂地線	水成小橋	8.40	2.70	H29	I	I	-		-	-		I	-		I	-		Ⅱ	-	路面の凹凸 地覆:欠損
					R4	I	I	A		-	-		I	A		I	A		I	A	土砂堆積 地覆:欠損 伸縮装置:土砂詰まり
6	町道杉原東山線	奥山1号橋	9.50	4.10	H29	I	I	-		I	-		I	-		I	-		Ⅱ	-	
					R4	I	I	A		I	A		I	A	A2:滞水	I	A		Ⅱ	C1	伸縮装置:止水材の欠損① 舗装の異常、 路面:土砂堆積
7	町道当刈線	当刈橋	8.50	3.00	H29	I	I	-		I	-	遊離石灰	I	-		I	-		Ⅱ	-	高欄:欠損
					R4	I	I	A		I	A	遊離石灰	I	A		I	A		Ⅱ	C1	地覆:欠損
8	町道嘉村横断線	清正公橋	7.90	2.00	H29	Ⅱ	Ⅱ	-	横桁:ひびわれ	I	-		I	-		-	-		Ⅱ	-	路面の凹凸
					R4	Ⅱ	Ⅱ	C1	横桁:ひびわれ①	I	A	床版ひびわれ	I	A	A1:剥離・鉄筋露出 A2:うき	I	A		Ⅱ	M	路面の凹凸②
9	町道倉垣7号線	かやの木橋	9.60	2.50	H29	I	I	-		I	-		I	-		I	-		Ⅱ	-	防護柵未設置 伸縮装置:欠損
					R4	I	I	A		I	A	遊離石灰	I	A	A2:滞水	I	A		Ⅱ	C1	土砂堆積 地覆・剥離・鉄筋露出 伸縮装置:欠損
10	町道山田岡崎線	湯小屋橋	9.40	3.50	H29	I	I	-		I	-		I	-		I	-		I	-	
					R4	I	I	A		I	A	遊離石灰	I	A	A1:植生	I	A		I	A	舗装の異常・土砂堆積 防護柵・腐食(塗膜劣化) 添架物・腐食(塗膜劣化)
11	町道山田フクロ線	フクロ橋	8.30	3.00	H29	Ⅱ	Ⅱ	-	腐食	Ⅱ	-	腐食	I	-		-	-		Ⅱ	-	路面の凹凸 高欄・腐食と変形
					R4	I	I	A		I	A		I	A		I	A		I	A	添架物・腐食(塗膜劣化)
12	町道山田日野谷線	日野入橋	8.90	2.70	H29	I	I	-		I	-	遊離石灰	I	-		I	-		Ⅱ	-	路面の凹凸
					R4	I	I	A	遊離石灰	I	A		I	A	A2:滞水	I	A		Ⅱ	M	路面の凹凸①
13	町道山田鎌倉支線	石堂下橋	8.50	3.40	H29	Ⅱ	Ⅱ	-	腐食	I	-		I	-		-	-		Ⅱ	-	地覆・腐食 舗装・わだち掘れ
					R4	I	I	A		I	A		I	A		I	A		Ⅱ	M	路面の凹凸①

番号	路線名	橋梁名	橋長	幅員	判定 上:前回		主桁・横げた・二次部材			床版			下部工			支承			その他		
					下:今回		判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷
14	町道東山辺砂原線	岩谷第2号橋	9.00	4.00	H29	I	I	-	剥離	I	-		I	-	A1:剥離	II	-	腐食	II	-	路面の凹凸 舗装のひびわれ 地覆:欠損
					R4	I	I	A	うき,剥離・鉄筋露出	I	A	剥離・鉄筋露出	I	A	A1:滞水 A2:剥離・鉄筋露出,滞水	II	C1	腐食(塗膜劣化)①	II	M	路面の凹凸② 舗装の異常③
15	町道ウケゴ線	ウケゴ1号橋	8.60	5.10	H29	I	I	-	鉄筋露出	-	-		I	-		-	-		I	-	舗装:植生
					R4	I	I	A	剥離・鉄筋露出	-	-		I	A	A2:ひびわれ・漏水・遊離石灰	-	-		I	A	土砂堆積 地覆:コケ
16	町道山田鎌倉線	かんの橋	8.50	5.00	H29	II	I	-		II	-	遊離石灰	I	-	漏水	I	-		II	-	高欄:腐食,変形 地覆:遊離石灰
					R4	II	I	A		II	C1	遊離石灰①	I	A		I	A		II	M	地覆:ひびわれ・遊離石灰②
17	町道今西長谷線	経田橋	9.20	9.80	H29	I	I	-		-	-		I	-	A1,A2:ひびわれ	-	-		II	-	路面の凹凸
					R4	I	I	A	植生	-	-		I	A	A1,A2:ひびわれ・漏水・遊離石灰	I	A		II	M	路面の凹凸① 舗装の異常 防護柵:植生
18	町道山田1号線	山田1号橋	9.60	4.00	H29	I	I	-		I	-		I	-		I	-		I	-	
					R4	II	II	C1	ひびわれ・漏水・遊離石灰①	-	-		I	A		I	A		II	M	路面の凹凸② 舗装の異常 地覆:遊離石灰,剥離 排水施設:土砂詰まり
19	町道清音寺仏坂線	清音寺橋	9.00	6.00	H29	II	II	-	ひびわれ	-	-		II	-	A1:ひびわれ	I	-		I	-	
					R4	II	II	C1	ひびわれ①	-	-		II	C1	A1:ひびわれ②	I	A		I	A	
20	町道小戸小谷線	小戸橋	2.70	2.30	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
					R4	I	I	A		-	-		I	A		I	A		I	A	地覆:ひびわれ・遊離石灰
21	町道倉垣上宿野線	岡花橋	4.80	5.00	H30	I	I	-	剥離・鉄筋露出	-	-		I	-		I	-		I	-	
					R4	I	I	A	剥離・鉄筋露出	-	-		I	A	A2:滞水	I	A		II	M	路面の凹凸① 舗装の異常,土砂堆積
22	町道倉垣上宿野線	オオサキ橋	4.30	5.30	H30	II	II	-	うき・剥離・鉄筋露出	-	-		I	-		-	-		I	-	
					R4	II	II	C1	ひびわれ・漏水・遊離石灰 剥離・鉄筋露出(点在)①	-	-		I	A	A1:ひびわれ・漏水・遊離石灰	I	A		II	M	路面の凹凸② 舗装の異常,土砂堆積
23	町道野間中大原線	造光橋	4.90	7.00	H30	II	II	-	うき・剥離・鉄筋露出	-	-		II	-	うき・剥離・鉄筋露出	-	-		I	-	
					R4	II	II	C1	うき,剥離・鉄筋露出①	-	-		II	C1	A1:剥離・鉄筋露出 A2:剥離・鉄筋露出,欠損②	I	A		I	A	舗装の異常 土砂堆積
24	町道地黄野間稲地線	木野川橋	4.00	4.10	H30	I	I	-		-	-		I	-		-	-		I	-	
					R4	I	I	A	ひびわれ・漏水・遊離石灰 剥離・鉄筋露出	-	-		I	A	A1:滞水,剥離・鉄筋露出 A2:滞水	I	A		I	A	土砂堆積 地覆:剥離
25	町道地黄野間稲地線	橋本橋	4.50	3.60	H30	I	I	-		-	-		I	A		-	-		I	-	
					R4	I	I	A	ひびわれ・漏水・遊離石灰,剥離・鉄筋露出	-	-		I	A	A1:ひびわれ・漏水・遊離石灰,剥離・鉄筋露出	-	-		I	A	
26	町道野間出野稲地線	奥山橋	2.10	4.70	H30	II	II	-	うき・剥離・鉄筋露出	-	-		I	-		-	-		I	-	
					R4	II	II	C1	剥離・鉄筋露出,うき①	-	-		I	A		I	A		I	A	
27	町道野間出野稲地線	谷垣橋	4.80	8.50	H30	I	I	-		-	-		I	-		-	-		I	-	
					R4	I	I	A	剥離・鉄筋露出	-	-		I	A		-	-		I	A	土砂堆積・不法占用

番号	路線名	橋梁名	橋長	幅員	判定 上:前回		主桁・横げた・二次部材			床版			下部工			支承			その他		
					下:今回		判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷
28	町道欠田位の高線	宮前橋	2.00	5.90	H30	I	I	-		-	-		I	-		-	-		I	-	
					R4	I	I	A	剥離・鉄筋露出	-	-		I	A	A1:剥離・鉄筋露出 A2:うき	I	A		I	A	
29	町道上田尻嘉村線	嘉村橋	6.80	13.10	H30	II	II	-	遊離石灰	-	-		II	-	ひびわれ	I	-		II	-	地覆・遊離石灰
					R4	II	II	C1	ひびわれ・漏水・遊離石灰① 剥離・鉄筋露出,うき	-	-		II	C1	A1:ひびわれ・漏水・遊離石灰②,剥離・鉄筋露出,滯水 A2:ひびわれ・漏水・遊離石灰,滯水	I	A	ゴムの劣化	II	M	舗装の異常,土砂堆積 防護柵,腐食(塗膜劣化)、変形 地覆ひびわれ・遊離石灰③
30	町道吉野東加舎線	奥田橋	6.00	4.60	H30	III	III	-	うき・剥離・鉄筋露出	II	-	床版ひびわれ	III	-	洗掘	-	-		I	-	
					R4	II	II	C1	うき①,ひびわれ・漏水・遊離石灰②	I	A		I	A	A1:コケ	I	A		I	A	
31	町道宿野下見谷線	下水上橋	4.10	4.20	H30	I	I	-		I	-		I	-		-	-		I	-	
					R4	I	I	A		I	A	遊離石灰	I	A		I	A		I	A	舗装の異常 防護柵,腐食(塗膜劣化) ひびわれ 地覆うき 添架物・取付金具の腐食
32	町道宿野下見谷線	大丸橋	5.50	4.10	H30	I	I	-		I	-		I	-		-	-		II	-	防護柵・変形・欠損
					R4	I	I	A	剥離・鉄筋露出	I	A		I	A	A1:滯水 A2:剥離・鉄筋露出	I	A		II	M	土砂堆積①, 防護柵,腐食(塗膜劣化),ひびわれ,鉄筋露出, 変形②
33	町道上杉千軒線	上杉橋	7.00	3.00	H30	II	II	-	腐食	I	-	腐食	I	-		-	-		II	-	伸縮装置・遊間異常
					R4	II	II	C1	腐食(塗膜劣化)①	I	A	剥離・鉄筋露出	I	A	A1:土砂堆積 A2:土砂堆積,滯水	I	A		II	M	土砂堆積 伸縮装置・遊間の異常②
34	町道東郷南北線	蓮線橋	5.70	5.50	H30	I	I	-		I	-		I	-		-	-		I	-	
					R4	I	I	A	剥離・鉄筋露出,うき	I	A	剥離・鉄筋露出,うき	I	A		I	A		II	M	土砂堆積① 防護柵,腐食(塗膜劣化)、欠損②
35	町道東郷南北線	今井橋	4.20	7.60	H30	II	I	-		-	-		I	-		-	-		II	-	防護柵・うき・剥離・鉄筋露出、欠損
					R4	I	I	A	ひびわれ・漏水・遊離石灰 剥離・鉄筋露出	-	-		I	A	A1:ひびわれ・漏水・遊離石灰,剥離・鉄筋露出,滯水 A2:剥離・鉄筋露出,滯水	-	-		II	M	防護柵ひびわれ,欠損①
36	町道東郷南北線	大藪橋	4.30	7.10	H30	II	II	-	うき・剥離・鉄筋露出、漏水・遊離石灰	-	-		I	-		-	-		I	-	
					R4	II	II	C1	ひびわれ・漏水・遊離石灰① 剥離・鉄筋露出,うき②	-	-		I	A	A1:剥離・鉄筋露出,滯水 A2:滯水	I	A		I	A	舗装の異常 土砂堆積 防護柵,剥離・鉄筋露出,うき
37	町道中井谷貝尻線	谷川橋	3.20	2.90	H30	I	I	-		-	-		I	-		-	-		I	-	
					R4	I	I	A	ひびわれ・漏水・遊離石灰,剥離・鉄筋露出,うき	-	-		I	A	A1:ひびわれ・漏水・遊離石灰,滯水 A2:滯水	I	A		I	A	舗装の異常 地覆・剥離
38	町道地黄堀越線	鈴木橋	3.40	4.00	H30	I	I	-		-	-		I	-		I	-		I	-	
					R4	I	I	A	剥離・鉄筋露出	-	-		I	A		I	A	ゴムの劣化	I	A	舗装の異常,土砂堆積
39	町道地黄堀越線	櫛ヶ原橋	6.20	3.60	H30	I	I	-		I	-		I	-		I	-		I	-	
					R4	I	I	A		I	A		II	C1	A1:剥離・鉄筋露出 A2:隙間①	I	A		I	A	土砂堆積 地覆・剥離・鉄筋露出
40	町道福庵線	渡所橋	5.20	2.00	H30	I	I	-		I	-		I	-		I	-		I	-	
					R4	I	I	A		I	A		I	A	A1:ひびわれ・漏水・遊離石灰 A2:漏水跡	I	A		I	A	路面・土砂堆積 伸縮装置・土砂堆積
41	町道難久大寺線	トンド橋	3.40	1.90	H30	IV	I	-		-	-		I	-		-	-		IV	-	A1橋台背面の舗装が流出
					R4	I	I	A	剥離・鉄筋露出,うき	-	-		I	A	A1,A2:剥離・鉄筋露出	I	A		II	M	路面の凹凸① 地覆・欠損

番号	路線名	橋梁名	橋長	幅員	判定 上:前回		主桁・横げた・二次部材			床版			下部工			支承			その他		
					下:今回		判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷
42	町道地黄野間稲地線	宮ノ下橋	4.60	3.60	H30	I	I	-		-	-		I	-		-	-		I	-	
					R4	I	I	A	ひびわれ・漏水・遊離石、剥離・鉄筋露出	-	-		I	A	A1:剥離・鉄筋露出	-	-		I	A	舗装の異常
43	町道杉原大甘野線	丹次橋	7.30	5.50	H30	I	I	-		-	-		I	-		I	-		I	-	
					R4	I	I	A		-	-		I	A	A1:滞水 A2:ひびわれ・漏水・遊離石灰、滞水、うき	I	A		I	A	舗装の異常 土砂堆積 添架物・取付金具の腐食
44	町道杉原大甘野線	丸山橋	7.40	4.00	H30	I	I	-		I	-		I	-		I	-		I	-	
					R4	I	I	A		I	A	遊離石灰	I	A	A1:うき、滞水 A2:ひびわれ・漏水・遊離石灰	I	A		I	A	舗装の異常 地覆・剥離・鉄筋露出 添架物・取付金具の腐食
45	町道杉原東山線	奥山2号橋	3.60	4.30	H30	II	I	-	剥離・鉄筋露出	-	-		II	-	うき・剥離・鉄筋露出	-	-		I	-	
					R4	II	I	A	ひびわれ・漏水・遊離石灰、剥離・鉄筋露出	-	-		II	C1	A1:剥離・鉄筋露出① A2:ひびわれ・漏水・遊離石灰、剥離・鉄筋露出②	-	-		I	A	土砂堆積
46	町道杉原東山線	奥山3号橋	4.20	4.10	H30	I	I	-		-	-		I	-		I	-		I	-	
					R4	I	I	A		-	-		I	A	A2:剥離・鉄筋露出	I	A		I	A	土砂堆積
47	町道倉垣地黄線	北町橋	3.70	2.70	H30	II	II	-	剥離・鉄筋露出	-	-		I	-		-	-		I	-	
					R4	II	II	C1	剥離・鉄筋露出①	-	-		I	A		I	A		I	A	
48	町道倉垣登尾線	お滝下橋	6.10	1.90	H30	III	II	-	ひびわれ	II	-	腐食	III	-	洗掘	III	-	腐食	-	-	
					R4	I	I	A		I	A		I	A		I	A		I	A	
49	町道嘉村横断線	六つ木橋	4.30	4.00	H30	I	I	-		-	-		I	-		-	-		I	-	
					R4	I	I	A	欠損	-	-		I	A		I	A		I	A	防護柵・腐食(塗膜劣化)、ボルトの脱落、変形 地覆:欠損 伸縮装置・土砂詰まり 添架物・取付金物の破断
50	町道山内廻町線	乾田石橋	3.70	2.10	H30	I	I	-		-	-		I	-		-	-		I	-	
					R4	I	I	A	腐食(塗膜劣化)	-	-		I	A		I	A		II	M	路面・隙間①
51	町道上寺泉垣内線	妙法寺橋	3.10	4.30	H30	I	I	-		-	-		I	-		-	-		I	-	
					R4	I	I	A	ひびわれ・漏水・遊離石灰	-	-		I	A	A1.A2: ひびわれ・漏水・遊離石灰	-	A		I	A	地覆・ひびわれ
52	町道吉野2号線	前田橋	5.00	4.70	H30	I	I	-		-	-		I	-		-	-		I	-	防護柵・腐食(塗膜劣化)、ボルトの脱落、変形 地覆:欠損 伸縮装置・土砂詰まり 添架物・取付金物の破断
					R4	I	I	A	ひびわれ・漏水・遊離石灰	-	-		I	A	A1.A2: ひびわれ・漏水・遊離石灰	I	A		I	A	土砂堆積 地覆・ひびわれ・漏水・遊離石灰
53	町道吉野2号線	だいじょうごう橋	3.10	4.30	H30	I	I	-		-	-		I	-		-	-		I	-	
					R4	I	I	A	ひびわれ・漏水・遊離石灰、滞水	-	-		I	A		-	-		I	A	
54	町道倉垣2号線	小谷橋	4.80	3.60	H30	I	I	-		-	-		I	-		I	-		I	-	
					R4	I	I	A	剥離・鉄筋露出	-	-		I	A	A1.A2:滞水	I	A		I	A	舗装の異常、土砂堆積 伸縮装置・土砂詰まり 添架物・腐食(塗膜劣化)
55	町道東藤木中田線	中田第1号橋	3.60	2.40	H30	I	I	-		-	-		I	-		-	-		I	-	
					R4	I	I	A	ひびわれ・漏水・遊離石灰、漏水跡	-	-		I	A	A1:ひびわれ・漏水・遊離石灰	-	-		I	A	地覆・ひびわれ

番号	路線名	橋梁名	橋長	幅員	判定 上:前回		主桁・横げた・二次部材			床版			下部工			支承			その他		
					下:今回		判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷
56	町道田尻中2号線	田尻中1号橋	4.70	4.10	H30	I	I	-		-	-		I	-		I	-		I	-	
					R4	I	I	A		-	-		I	A	A1.A2:滯水	I	A		I	A	路面:土砂堆積 地覆:欠損
57	町道田尻中2号線	田尻中2号橋	4.30	4.00	H30	I	I	-		-	-		I	-		I	-		I	-	
					R4	I	I	A		-	-		I	A	A1:滯水 A2:剥離・鉄筋露出,滯水	I	A		Ⅱ	M	路面の凹凸①,土砂堆積②
58	町道下田富田線	宮谷橋	3.60	4.20	H30	I	I	-		-	-		I	-		-	-		I	-	
					R4	I	I	A	剥離・鉄筋露出,滯水	-	-		I	A	A1:ひびわれ・漏水・遊離石灰 A2:剥離・鉄筋露出,滯水	I	A		I	A	舗装の異常 排水施設:腐食(塗膜劣化) 添架物:腐食(塗膜劣化)
59	町道天神新田線	石山橋	2.50	10.70	H30	Ⅱ	Ⅱ	-	うき・剥離・鉄筋露出	-	-		I	-		-	-		I	-	
					R4	Ⅱ	Ⅱ	C1	剥離・鉄筋露出① うき,残材②	-	-		I	A	A1,A2: ひびわれ・漏水・遊離石灰,剥離・鉄筋露出	I	A		I	A	土砂堆積
60	町道仁之院東藤木線	アラキ橋	10.50	4.30	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
					R4	I	I	A		I	A	遊離石灰	I	A	A2:ひびわれ・漏水・遊離石灰	I	A		Ⅱ	M	路面の凹凸① 防護柵:腐食② 伸縮装置:後打ちコンクリートの劣化③
61	町道得監の下布留道線	寺の下橋	7.40	3.00	H30	I	I	-		I	-		I	-		I	-		I	-	
					R4	I	I	A	ひびわれ・漏水・遊離石灰	I	A	床版ひびわれ,剥離・鉄筋露出,うき	I	A	A1,A2: 滯水	I	A	支承:腐食	I	A	防護柵:腐食 地覆:うき 伸縮装置:目地材の脱落 添架物:変形
62	町道本滝寺線	山春橋	7.20	5.10	H30	Ⅱ	Ⅱ	-	うき・剥離・鉄筋露出 漏水・遊離石灰	-	-		I	-		-	-		I	-	
					R4	Ⅱ	Ⅱ	C1	ひびわれ・漏水・遊離石灰① うき	-	-		I	A	A1,A2: ひびわれ・漏水・遊離石灰,滯水	I	A		Ⅱ	M	路面の凹凸②, 土砂堆積 防護柵:腐食(塗膜劣化),欠損
63	山辺5号線	山辺2号橋	6.90	4.00	H30	Ⅲ	I	-		-	-		Ⅲ	-	洗掘	I	-		I	-	
					R4	I	I	A	表面劣化	-	-		I	A	A2:滯水	I	A		I	A	舗装の異常 添架物:腐食(塗膜劣化)
64	町道倉垣地黄線	釜床橋	6.10	4.20	H30	Ⅱ	I	-		Ⅱ	-	錆汁混じりの漏水・遊離石灰	I	-		I	-		I	-	
					R4	Ⅱ	I	A		Ⅱ	C1	遊離石灰①,うき	I	A	A1:ひびわれ・漏水・遊離石灰,滯水 A2:滯水	I	A		I	A	土砂堆積 地覆:剥離・鉄筋露出 添架物:取付金物の腐食
65	町道倉垣登尾線	山/神橋	7.10	2.00	H30	Ⅱ	Ⅱ	-	板厚減少を伴う腐食	I	-		I	-		-	-		I	-	
					R4	Ⅱ	Ⅱ	C1	腐食(塗膜劣化)①	I	A		I	A		I	A		I	A	土砂堆積
66	町道山内廻町線	池尻橋	5.30	2.00	H30	I	I	-	軽微な損傷	-	-		I	-		-	-		I	-	
					R4	I	I	A	剥離・鉄筋露出	-	-		I	A		I	A		I	A	土砂堆積 地覆:剥離・鉄筋露出
67	町道谷田線	朝日橋	6.00	3.30	H30	I	I	-		I	-		I	-		I	-		I	-	
					R4	I	I	A		I	A	遊離石灰	I	A	A1:ひびわれ・漏水・遊離石灰,滯水 A2:滯水	I	A		I	A	土砂堆積 地覆:欠損
68	町道上寺泉垣内線	上寺橋	7.10	2.10	H30	I	I	-		-	-		I	-		I	-		I	-	
					R4	I	I	A		-	-		I	A	A1:滯水 A2:ひびわれ・漏水・遊離石灰,滯水	I	A		I	A	土砂堆積 防護柵:腐食(塗膜劣化)
69	町道倉垣2号線	化岩橋	5.40	3.00	H30	I	I	-		-	-		I	-		I	-		I	-	
					R4	I	I	A	剥離・鉄筋露出	-	-		I	A	A1:剥離・鉄筋露出, A2:剥離・鉄筋露出,滯水	I	A		I	A	土砂堆積 地覆:植生(苔)

番号	路線名	橋梁名	橋長	幅員	判定 上:前回		主桁・横げた・二次部材			床版			下部工			支承			その他		
					下:今回		判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷	判定	対策区分	損傷
70	町道倉垣14号線	歌垣小橋	7.10	3.30	H30	I	I	-		I	A		I	-		I	-		I	-	
					R4	I	I	A		I	A	目地部からの遊離石灰剥離・鉄筋露出 床版ひびわれ	I	A	A1:ひびわれ・漏水・遊離石灰・滞水 A2:うき	I	A		II	M	路面の凹凸① 地覆剥離
71	町道倉垣15号線	桧原橋	7.10	3.30	H30	II	I	-		II	-	錆汁を伴う漏水・遊離石灰	I	-		I	-		I	-	
					R4	II	I	A		II	C1	遊離石灰① 剥離・鉄筋露出②	I	A	A1,A2:滞水	I	A		I	A	地覆・欠損 添架物・取付金具の腐食・変形
72	町道北脇内線	穴口橋	6.50	3.80	H30	II	II	-	一部板厚減少を伴う腐食	I	-		I	-		-	-		I	-	
					R4	II	II	C1	腐食(塗膜劣化)①	I	A	剥離・鉄筋露出・滞水 床版ひびわれ	I	A	A2:剥離・鉄筋露出	I	A		II	M	舗装の異常② 防護柵・変形 地覆・剥離・鉄筋露出 排水施設・土砂詰まり
73	町道田尻中3号線	田尻中3号橋	5.00	3.00	H30	I	I	-		-	-		I	-		-	-		I	-	
					R4	I	I	A	うき	-	-		I	A	A1,A2:滞水	I	A		I	A	路面の凹凸 地覆・欠損 添架物・腐食(塗膜劣化)
74	町道岡崎七面山線	七面橋	2.90	3.00	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
					R4	I	I	A	剥離・鉄筋露出・うき・滞水	-	-		I	A	A1:滞水	I	A		I	A	
75	町道倉垣小戸線	和田子橋	2.90	4.00	-	-	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	
					R4	I	I	A	剥離・鉄筋露出・うき	-	-		I	A		I	A		I	A	
76	町道岡崎牛堂線	明神川橋	2.40	3.70	H30	II	-	-		II	-	ひびわれ	I	-		-	-		-	-	
					R4	I	I	A	ひびわれ・漏水・遊離石灰	-	-		I	A	A1,A2: ひびわれ・漏水・遊離石灰	I	A		I	A	
77	町道吉野1号線	松ヶ下橋	2.50	3.20	H30	I	-	-		I	-		I	-		-	-		-	-	
					R4	I	I	A	ひびわれ・漏水・遊離石灰	-	-		I	A	A1,A2: ひびわれ・漏水・遊離石灰	-			I	A	
78	町道宿野下見谷線	大丸上橋	2.50	4.30	H30	IV	-	-		I	-		IV	-	著しい洗掘	-	-		IV	-	取付部損傷
					R4	I	I	A	滞水	I	A		I	A	A1:滞水	I	A		I	A	
79	町道山辺支線	風呂谷橋	2.60	4.60	H30	II	-	-		II	-	老朽化	II	-	空石積	-	-		-	-	
					R4	I	I	A	植生	-	-		I	A		I	A		I	A	土砂堆積 地覆・剥離・鉄筋露出
計	79橋				前回	I II III IV	46橋 22橋 4橋 3橋														
					R4	I II	58橋 21橋														

橋梁点検 総合判定区分算出表（案）

国土交通省「橋梁定期点検要領（道路局 国道・技術課）6.対策区分の判定」より

判定区分	I 健全	II 予防保全段階	III 早期措置段階	IV 緊急措置段階
対策区分	A,B	C1,M	C2	E1,E2

対策区分

- ・ A：損傷が認められないか、損傷が軽微で補修を行う必要が無い。
- ・ B：状況に応じて補修を行う必要がある。
- ・ C1：予防保全の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。
- ・ M：維持工事に対応する必要がある。
- ・ C2：橋梁構造の安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある。
- ・ E1：橋梁構造の安全性の観点から緊急対応の必要がある。