

通学路等の危険・要注意箇所の対策一覧表 (継続要望中)

令和8年2月時点

番号	道路区分	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・ 危険の内容	事業主体	対応	対策年度	備考
29	府道宿野下田線	七田橋～柏原	車の交通量が多く、歩道がない。車のスピードも速くカーブで見通しが悪い箇所があり危険なため、「子ども飛び出し注意」など車への注意喚起を促す看板設置を。	町教委 PTA	「子ども飛び出し注意」など車への注意喚起を促す看板設置について、PTAへ対応を依頼。 →PTAから各地区に対し飛び出し坊や提供済み。	令和7年度以降	済
85	平野線	学校の門の前の道	通学時間であってもスピードを出して走る車がある。 交通量もあるようで、登校時間のピーク時だけでも迂回をお願いしたり、注意を促す標識を増やしたりするなどの対応をお願いしたい。	能勢町	令和7年7月現在、学校第1正門前付近には、飛び出し坊やが2基設置されている。また、朝の登校時間等においては、学校管理職（校長・副校長等）及び受付管理員による見守りを行っており、通学する児童生徒の安全確保に寄与している。	令和6年度以降	R3要望 済
89	国道173号線	町道平野線との交差点の北側の「くもん」が入っているビル前の歩道	雨天時、歩道に水がたまり、滑りやすくなり危険。水がたまらないように対策してほしい。	大阪府	排水溝の清掃と、低くなって水が溜まる箇所の舗装を補修して、水溜まりを解消します。 排水溝の清掃については、令和5年度完了済 舗装の補修については、経過観察中。	令和5年度～	
93	町道平野線	平野	車道の自転車通行帯について、青いラインは大丈夫だが、白の自転車マークが消えかけている。	能勢町	経年劣化によるものと考えますので、必要に応じて補修対応を検討していく。 →対応済み。	令和7年度以降	済
98	町道森上塩栗栖線	森上南交差点付近 ゴミステーションからの溝	①ガードレールや歩道ラインがなく、溝と車道にはさまれた狭い場所を歩いています。（冬などたまに車が脱輪していることも） ②春、夏には雑草が溝をかくしてしまい、溝とわかりづらく、足を踏み外してしまう危険あり。 ③その溝とつながっている分岐点のような所は、溝よりも深くなっており危険。 ②③それぞれ雑草の刈り取りや、溝蓋設置などの対応をお願いしたい。	能勢町	①③歩行空間の整備については、令和6年度に実施する。 →対応済み。 ②町道の除草について、各区における町道除草作業の実施に対して、報償制度を設け、協働作業による実施をお願いしている。	令和6年度以降	済

番号	道路区分	通学路の危険・ 要注意箇所	通学路の状況・ 危険の内容	事業主体	対応	対策年度	備考
99	府道茨木能勢線	野間中駐在所前	子どもたちが一番多く通る道路で、スピードを出して上から下りてくる車が多く危険。飛び出しぼうやも古くてみにくい。	警察	引き続き、通学時間帯における駐在所員及びパトカーによる警戒を実施する。また、要望箇所が多所にわたることから、PTAまたは見守り隊の協力もお願いしたい。	随時	R6要望 済
				町教委 PTA	飛び出し坊やなど、車への注意喚起を促す看板設置について、PTAへ対応を依頼。 →PTAから各地区に対し飛び出し坊や提供済み。	令和7年度以降	R6要望 済
100	町道東郷南北線	里道からのT字路付近	子どもが里道から、旧国道へ飛び出すことが多い。	町教委 PTA	飛び出し坊やなど、車への注意喚起を促す看板設置について、PTAへ対応を依頼。 →PTAから各地区に対し飛び出し坊や提供済み。	令和7年度以降	R6要望 済
101	府道茨木能勢線	野間中集落 センター前 T字付近	見通しが悪く、スピードを出している車も多い。	警察	引き続き、通学時間帯における駐在所員及びパトカーによる警戒を実施する。また、要望箇所が多所にわたることから、PTAまたは見守り隊の協力もお願いしたい。	随時	R6要望 済
				池田土木	豊能警察と調整した上で、集落センター前付近の路面上（下り坂で速度の出やすい箇所）に減速路面標示の設置を検討。 →減速路面標示（道路両側ダイヤマーク）設置済	令和7年度以降	R6要望 済
102	町道下田片山線	山田川橋	山田川橋の南西側の堤防に川への落下防止柵がないため危険。川への落下防止対策をお願いしたい。	池田土木	当該箇所のグリーンベルトが設置されている側の、山田川橋の前後にそれぞれ転落防止柵（高さ110cm×長さ2m程度）を設置する。 →R7年度中に実施予定	令和7年度以降	R6要望
103	平通区	カーブミラー地点①	カーブミラーの視認性の向上 特に冬場、ミラーに霜が付着し、視認性がゼロになることがあり、防霜ミラーへの交換や、防霜バイザーの付加を希望。また、経年劣化等でミラーが曇ってきているので、再研磨なりの対応を希望。	能勢町	カーブミラー地点①～⑥について冬場の状況の確認を行い、清掃や交換等を検討する。  ⇒令和8年1月に鏡面拭取り作業実施済み。 今後の状況に応じて、ミラーの交換も検討する。	令和7年度 以降順次	R6要望  随時・継続 対応に移動
		カーブミラー地点②					
		カーブミラー地点③					
		カーブミラー地点④					
		カーブミラー地点⑤					
		カーブミラー地点⑥					
104	町道今西垂水線	のせ保育所前 大木橋付近	のせ保育所入所児童の送迎時、児童が道路に飛び出すことがあり交通事故の危険性がある。道路に「この先保育所あり」又は「徐行」などの標記ができないか。	能勢町	危険についての標示の方法を担当部局と相談の上、看板設置による対応で検討する。 →看板設置を実施済み。	令和6年度以降	福祉要望案件 R6要望 済

※通学路に関係しない項目、防犯対策に関する項目については、通学路プログラムの観点と異なるため削除しています。

※対策済みの項目については、削除しています。

※備考欄に「済」と記載のあるものは、対応済みのため、次回一覧より削除します。